

Bauhinweise

Art.Nr.: 4359

Ätzteilesatz für Magirus KW16 (Bausatz von PREISER Art.Nr.:31269)



Sehr geehrter Modellbauer,

zum Kauf von diesem Ätzteilesatz beglückwünschen wir Sie und bedanken uns gleichzeitig für das entgegengebrachte Vertrauen.

Die vorliegenden Ätzteile sind für die Detaillierung und individuelle Verfeinerung gedacht. Sie sind für erfahrene Modellbauer geeignet, diese Bauteile in unkundiger Hand führen eher zu Verdruss als zu einem befriedigenden Ergebnis. Gehen Sie besonnen an das Projekt und üben sie mit Resten die Verarbeitung.

Für das Verkleben eignet sich ein Sekundenkleber, egal ob als Gel oder in flüssiger Form. Beachten sie jedoch die sehr kurze Abbindezeit und die anschließend ausgeschlossene Positionskorrektur. Soll heißen, die erste Position muss sitzen! Andere Klebstoffe mit einer längeren Abbindezeit sind durchaus vorteilhaft, so kann man bei einer nicht korrekten Positionierung der Bauteile, diese noch korrigieren. Nachteilig ist die Tatsache, dass man Bauteile lange positionieren muss, bevor die endlich halten....

Für die große, plane Fläche auf dem Podest ist zwingend kraftschlüssig eine Fixierung erforderlich. Dieses kann mit Modellbau „Grip-Zangen“ erfolgen oder aber auch einfach nur mit einer kleinen Glasplatte (zB aus einem rahmenlosen Bilderhalter) und entsprechendem Gewicht erfolgen.

Zum Ausschneiden der Bauteile empfiehlt sich eine Nagelschere oder ein spezieller Modellbau-Seitenschneider, wie er zB von TAMIYA erhältlich ist.

Für Fragen oder Anregungen nutzen Sie bitte die bekannte E-Mail-Adresse: info@mistermoon.de

Viel Spaß und gutes Gelingen beim Modellbau!

Lars Müller, Hannover 11.2021

Bauhinweise

Art.Nr.: 4359

Ätzteilesatz für Magirus KW16 (Bausatz von PREISER Art.Nr.:31269)



Remember! Entenweiher 6, D-31180 Giesen

6

5

4

2

7

3

8

9

10

11

1 Trittstufe links/rechts

Achtung bei Teil 7 und 10!

Riffelfläche auf dem Kotflügel Seiten links/rechts beachten!
Beide Flächen sind von unten mit einer Biegekante geätzt. Vorsichtig biegen, damit es nicht abbricht!



(13)

5

11

12

Von hinten in den Aufbau kleben!

12

3

2

4

(14)

6

8

9

7

10

Der Belastungsanzeiger (13) und der alternative Grill (14) ist nicht dargestellt. Der angespritzte Belastungsanzeiger sollte vorher abgetrennt werden. Das Kühlgitter ist als Ersatz für die Teile (24 und 25) aus dem PREISER Bausatz gedacht.